

Enheten för befolkningsskydd
010 240 55 22
skyddsrum@msb.se

Brf Videgården 1
Täppgränd 101
121 33 Enskededden

Information om utförd skyddsrumstillsyn

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför just nu en inventering av Sveriges skyddsrumbestånd. Med anledning av denna inventering har MSB den 2023-07-04 utfört tillsyn i det skyddsrum som finns i er fastighet.

Syftet med tillsynen är att ge MSB en uppfattning om skyddsrummens nuvarande skydds-förmåga, om det är påkallat att tidigarelägga en fullständig kontroll av det aktuella skyddsrummet samt för att uppdatera grundläggande uppgifter i skyddsrumregistret. MSB kommer i detta skede inte att rikta några krav på åtgärder mot er i er roll som fastighets-ägare för de brister som eventuellt har uppträckt.

Tillsynen fräntar er dock inte underhållsansvaret enligt Lag (2006:545) om skyddsrum. På <https://www.msb.se/skyddsrum> finns information för dig som vill veta mer om hur man underhåller sitt skyddsrum.

Om ert skyddsrum är under 20 m² eller byggt före 1946 finns möjlighet att ansöka om avveckling av skyddsrummet. Mer information om avveckling finns att hitta på <https://www.msb.se/skyddsrum>.

Uppgifter från genomförd skyddsrumstillsyn

Skyddsrumnummer	170370-7
Fastighetsbeteckning	Dalen 8
Gatuadress vid ingången	Täppgränd 109
Kommun	Stockholm
Kontrollant	Bengt Åstrand 08-715 06 46 070-651 28 68 bengt.astrand@bredband.net

Resultatet från tillsynen redovisas på sidan 2. Frågor om resultatet besvaras i första hand av den kontrollant som genomfört tillsynen.



Lena André
Enheten för befolkningsskydd

Resultat från genomförd skyddsrumstillsyn

Skyddsrumnummer	170370-7
Datum för skyddsrumstillsyn	2023-07-04

	Ja	Nej
1. Angiven fastighet är bebyggd.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Angivet skyddsrum finns.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Skyddsrumsskylt finns uppsatt vid skyddsrummets ingång.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Det är möjligt att iordningställa skyddsrummet inom två dygn.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Kringbyggda skyddsörrar finns.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Alla inte kringbyggda skyddsörrar hänger på sina gångjärn.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Skjutbart väggelement finns.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Minst en reservutgång finns.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Reservutgång är förbyggd på utsidan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Förstärkning med stålbalcar/pelare i skyddsrummet finns.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Det finns gravt rostiga ingjutningsgods/ståldetaljer.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Det finns omfattande fuktskador på insida stomme.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Hålltagning utan igensättning finns i omslutande stomme.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>